

Pétrole à Muanda : la justice au rabais

Etude de cas en République Démocratique du Congo

L'impunité de l'entreprise PERENCO et la responsabilité des États face aux impacts sociaux, environnementaux et fiscaux de l'exploitation pétrolière

Antonio Mangarella – CCFD-Terre Solidaire

Plateforme RSE- 10/03/2014

Perenco (RDC): la justice au rabais

CARTE DE LA RDC ET LOCALISATION DE LA PROVINCE DU BAS-CONGO



Partenaires:
Conférence
Episcopale pour
les ressources
naturelles et
ADEV



La zone d'exploitation


- Bas-Congo: actuellement seule zone d'exploitation du pétrole congolais
- La zone de Moanda: 180.000 habitants, pas d'infrastructures, ressources principales pêche et agriculture
- Perenco Rep: 450 Km² de concession on-shore (la quasi totalité de la cité Moanda)- plus de 250 puits
- Perenco Mioc: 1000 Km² en Off Shore – 33 plateformes

Muanda: « la cité pétrolière la plus pauvre du monde »?



De l'enfer au paradis

APERÇU PARTIEL DE LA STRUCTURATION DU GROUPE PERENCO. EN RDC, C'EST UNE AUTRE SOCIÉTÉ PERENCO QUI APPARAÎT. MAIS OÙ EST LA PERENCO REP ?



Pétrole à Muanda : la justice au rabais

Impacts environnementaux et atteintes aux droits humains

Déversements et fuites de brut et de fluides

- Pas d'études indépendantes réalisées sur le total du brut déversé
- Fuites constantes dans les rivières: ex Liawende
- Plusieurs plaintes de pêcheurs concernant la pollution en offshore
- Plusieurs cas de déversement signalés
- Ceux qui pointent le problème payent cher: ex. Ministre de l'environnement

Déversements et fuites on-shore et off-shore



Terre Solidaire. Juin 2013



Disposal waste (traitement des déchets)



Etude d'impact

TABLEAU PRÉSENTANT LES ANALYSES EFFECTUÉES SUR L'EFFLUENT FINAL, AU TERMINAL DE MIBALE, OÙ L'EAU EST REJETÉE À LA MER APRÈS TRAITEMENT. POURTANT L'ENTREPRISE EST CENSÉE VEILLER À LA QUALITÉ DES EAUX ET AURAIT POUR CELA INVESTI DANS DES MOYENS MODERNES ADAPTÉS¹¹¹

IDENTIFICATION		Province		Bas-Congo				
		Territoire		Moanda				
		Lieu		Terminal				
		Code échantillon		L4 (effluent final)				
pH		Température (°C)		Matières en suspension (mg/l)		Coordonnées GPS		
Résultat	Norme	Résultat	Norme	Résultat	Norme	Longitude	Latitude	Altitude
6,4	6,0 – 8,0	36	30	11	30	S 05°48'47,1"	E 12°13'40,8"	8 m
Analyses organoleptiques et microbiologiques						Composition chimique		
Paramètres			Résultats			Paramètre	Résultats	Normes
Organoleptiques sur site						DCO	450 mg/l	120 mg/l
Couleur		Brunâtre				DBOs	160 mg/l	40 mg/l
Saveur		-				SO ₄ ²⁻	380 mg/l	250 mg/l
Odeur		Forte d'hydrocarbure				Cl ⁻	325 mg/l	200 mg/l
Macroscopie au laboratoire						NO ₃ ⁻	24 mg/l	80 mg/l
Aspect (Limpidité)		Emulsion d'hydrocarbures				Cu	<0,01 mg/l	1,5 mg/l
Odeur		Forte d'hydrocarbure				Fe	<0,01 mg/l	6 mg/l
Turbidité		83 NTU (Norme 10 NTU)				Hg	<0,0001 mg/l	0,002 mg/l
Examen microscopie						Mn	<0,0001 mg/l	1 mg/l
A l'état frais		-				Ni	<0,01 mg/l	1 mg/l
Après coloration de Gram		-				HC	836 mg/l	10 mg/l

TABLEAU PRÉSENTANT LES RÉSULTATS DES ANALYSES DE SO₂ DANS L'AIR

N°	Désignation du lieu	Norme	Concentration	Localisation		
				Sud	Est	Alt.
1	Village Kongo	5 ppm	10 ppm	-	-	-
2	Torche	5 ppm	50 ppm	05° 48' 35,7"	12° 14' 4,2"	7 m
3	Terminal	5 ppm	3 ppm	05° 48' 47,1"	12° 13' 40,8"	8 m
4	Dépotoir	5 ppm	3 ppm	05° 51' 53,9"	12° 19' 53"	27 m
5	Kinkazi	5 ppm	10 ppm	05° 51' 20,6"	12° 19' 29,3"	25 m
6	Torche (Pensa)	5 ppm	80 ppm	05° 55' 41"	12° 24' 24,9"	21 m

Et les violations dérivées...

- Taux de toxicité des déchets hors norme
- Villages Kongo et Tshiende situés à quelques centaines de mètres de la piscine;
- 2010: criminalisation des manifestations
 - 16 villageois arrêtés: violation du droit d'expression, arrestations extrajudiciaires, traitements inhumains et dégradants

Le brulage des torchères...

- Les gaz est encore brulé à côté des puits (et donc des maisons) dans la majorité des cas



Impacts de la pollution

- Pollution des cours d'eaux
- Dommages à la faune halieutique
- Impacts sur la santé
- Dommages à l'agriculture et aux ressources naturelles: dans le passé, principal producteur congolais de noix de coco: aujourd'hui, perte des revenus liées à la production agricole, atteintes au parc de Mangroves



Impacts sur l'agriculture



Politique d'emploi et condition de travail

- Non respect des accords sur les quotas de villageois
- Doutes sur les normes de sécurité
- Impact minime sur la création d'emploi: sur 180.000 habitants, moins que 200 sont directement salarié de Perenco
- Sous-traitants de paille – Escokin, Sogerh
- Répression de l'action syndical

Une politique RSE cache-misère



Atteintes aux DH

- Le droit à l'alimentation: appauvrissement - terres qui ont perdu en fertilité
- Le droit au travail et un niveau adéquat de vie
- Le droit à la santé et à jouir d'un environnement sain
- Droit à la liberté d'expression

Les responsabilités

- L'État congolais: devoir de protéger
- L'entreprise: devoir de respecter
 - Opacité totale
 - Aucune mesure de diligence raisonnable
 - Soupçon de corruption
 - Soupçon d'évasion fiscale
- Les Etats d'origine: veiller au respect des DH par « leurs » entreprises

L'intérêt de ce cas comme outil de plaidoyer

- Accès à la justice: pas de moyens de recours pour les victimes
- Responsabilité mère-filiale
- Transparence: extra-financière et fiscale
- Question: à qui profitent ces investissements?